





**Option 1: Mini-split units**  
*with or without high pressure port access.*

- 1. ACLF Mini** to unit low pressure port.
- 2. Manifold** (blue hose) to ACLF mini, (yellow hose) to proper refrigerant gas.
- 3.** Open refrigerant gas, then open manifold for 10 seconds to fully inject leak sealant.



**Option 2: Mini-split units with high pressure port access.**

1. **ACLF Mini** to unit low pressure port
2. **Manifold** (yellow hose) to ACLK mini, (red hose) to unit high pressure port.
3. Open manifold for 15 seconds to fully inject leak sealant.



**UV leak detection.** (AC Leak Freeze UV only)

1. Fully inject UV formula into the system
2. Remove unit cover.
3. A standard UV light source will detect larger ongoing leaks for visual system evaluation.






RectorSeal® 2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055 800-231-3345 [rectorseal.com](http://rectorseal.com)


**Option 1: Unités mini-split  
avec ou sans accès au port haute pression.**

- 1. Mini ACLF** vers le port basse pression de l'unité.
- 2. Collecteur** (flexible bleu) vers mini ACLF (flexible jaune) vers gaz frigorigère approprié.
- 3.** Ouvrez le gaz frigorigère, puis ouvrez le collecteur pendant (10 secondes) pour infuser complètement le mastic d'étanchéité.



**Option 2: Unités mini-split avec accès au port haute pression.**

**1. Mini ACLF** vers port basse pression de l'unité. **2. Collecteur** (jaune) vers mini ACLF (rouge) vers port haute pression de l'unité. **3.** Ouvrez le collecteur pendant 15 secondes pour infuser omplètement le mastic d'étanchéité.



**Détection de fuite par UV.** (*seulement AC Leak Freeze UV*) **1.** La formule UV doit être entièrement infusée dans le système. **2.** Retirer le couvercle de l'unité. **3.** Une source de lumière UV standard détectera ensuite les fuites en cours plus importantes pour une évaluation visazuelle du système.

